

datējums	celtniecība	20.gs.20.gadi
	pārbūves	-
stāvu skaits		3
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	ķieģeļi
	zemiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	akmens
	sienas	ķieģeļi izšuvoti
	zemiņi	ķieģeļi izšuvoti
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	16; 1 aploda
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	2KN
	aprīkojums	15S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	4; 2 balkona
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1KN(V virsl.); 1KN
	aprīkojums	6S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	4M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1MN pie fasādes
dekors	sākotnējs	Ķ palodzes; Ķ dzega
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detalās		2 S balkoni (augšējais ar jumtiņu); 1S MET enkurs
apkārtnes elementi		-

adrese
Baznīcas 11A

kadastrs	62010060078001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	14.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/5
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē
pagalma ēka, redzama no Skolas ielas. Apjoma mērogs un fasāžu arhitektūra organiski iekļaujas apbūvē, norobežojot publiski pieejamo viesnīcas "Metropole" pagalmu no Skolas ielas.

zudumi
2 S logi balkonā

autentiskuma pakāpe	95%
apjoms - 100 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 90 %; apdare - 95 %; dekors un detaļas – 90 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
galveno ārdurvju nomaiņa; neatbilstošo logu nomaiņa un ailas platuma atjaunošana

primārās ricības
labot teknes un notekas; pamatu stiprināšana, lai apturētu mūra deformācijas

piezīmes
viesnīcas "Metropole" galā 1.stāvam sākotnēji saimniecības funkcija; 3 logus neredz