

datējums	celtniecība	20.gs.20.gadi
	pārbūves	20.gs.1.p. ? (piebūve)
stāvu skaits		1, izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris, koks piebūvei
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģelis
	sienas	ķieģelis, koks piebūvei
	zeldmiņi	ķieģelis
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakst., apakšā skaidas; J šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	akmens, ķieģelis, apmet. piebūves zonā
	sienas	ķieģelis šuvots, V dēji piebūvē
	zeldmiņi	ķieģelis šuvots
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	2
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1K; 2KN; 1aploda
	aprīkojums	2S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1K
	pēc 20.gs.v.	2KN
	aprīkojums	1V
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	1 M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	ķieģeļu starpdzega, ķieģeļu palodzes (vietām izdrupušas); kokā griezta vējdēja fragments
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		MET enkurs; J lievenis ar solu
apkārtnes elementi		pagalma ēka

adrese
Baznīcas 11A

kadastrs	62010060078002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	14.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
pagalma ēka, kas labi iekļaujas apkārtējā apbūvē un veido stilistiski vienotu ķieģeļu arhitektūras kompleksu.

zudumi
1 aizmūrēts logs; zudusi piebūve ēkas galā

autentiskuma pakāpe	83%
apjoms - 95 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 25 %; apdare - 100 %; dekors un detaļas – 95 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu un ārdurvju nomaiņa; vilņotā šifera seguma nomaiņa pret skārdu

primārās ricības
jāsalabo notekas; jumta seguma remonts

piezīmes
piebūves vietā, domājams, sākotnēji tikai lievenis