

datējums	celtniecība	19.gs.v.-1870to g.sāk.
	pārbūves	19.gs.b.(ielas fasādes apdare; 2.stāvs ?); 20.gs.2.p.(piebūve)
stāvu skaits		2; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		mūris; koks
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	mūris-1.st.galv.fasāde, piebūve; koks - ielas korp. 2.st.
	zeldmiņi	mūra; koka
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA, apakšā SA
	sienas	JA, apakšā SA; J dēji (piebūves 2.st.)
	zeldmiņi	JA; J dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	visi neatbilstoši (2 PL)
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3K (3J virslogi)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3JM (2 apakša no silikātķieģeļiem)
dekors	sākotnējs	MA dzega, starpdzega, lizēnas; A zeldmiņa dekors
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griezts aizsegdēlis; dēļu dzega; K un M palodzes
detaljas		1MET karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		parks

adrese
Baznīcas 12

kadastrs	62010060062001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	13.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
ēka ar apjoma mērogu un arhitektonisko risinājumu labi iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūves līnijā.

zudumi
ielas fasādē oriģinālais ailojums ar skatlogiem un veikala durvīm; 2.st.un zeldmiņi logiem palodzes, apmales un sandriki; 1.st.stūros rusti; ielas fas.2.stāvā un zeldmiņi 20.gs.2.p.apmesta oriģinālā ķieģeļu apdare

autentiskuma pakāpe	36%
Apjoms - 70 %; jumta forma - 50 %; būvģaldniecība - 0 %; apdare - 40%; dekors un detaļas -20%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
atjaunot ielas fasādes zudumus; apmest skursteņus

primārās ricības
-

piezīmes
ielas fasādē VA bijis tikai 1.stāvā, augstāk sienas plaknē bijis eksponēts ķieģeļu mūris