

datējums	celtniecība	18. gs.2.p. (sākotnēji koka)
	pārbūves	19.gs.v. - 1870to g.sāk. (pašreizējais veidols); piebūve nedaudz vēlāka, bet arī līdz 1870to g.sāk.
stāvu skaits		1,5; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	S pildrežģis
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1S mezonīns; 1V mezonīns; 2V
	jaunas izbūves	1 jumta logs
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	VA, daudz labots
	sienas	VA
	zelmīņi	VA
	mezonīni	VA
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	23; 2 aplodas
	pēc 20.gs.v.	8K; 7KN; 1PL
	aprīkojums	19V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1 (J virslogs); 1
	pēc 20.gs.v.	1K
	aprīkojums	2V
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1 granīta kopā ar B bruģa pakāpieniem
	pēc 20.gs.v.	1BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4MA (A daļēji zudis)
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	MA pilastrī, starpdzegas, sandriki, palodzes, logu apmales, lizēnas; dēļu dzega; frontonā dēļu dzegas ar modiljoniem
	pēc 20.gs.v.	MA palodzes
detaljas		2V MET restes; 1MET karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		vārtu stabs ar M sētas fragmentu

adrese
Baznīcas 14

kadastrs	62010060071001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	13.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē
Ēka ar apjoma mērogu un arhitektonisko risinājumu labi iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūves līnijā.

zudumi
slēgi bijuši un zuduši tikai gala un pagalma fasāžu 1.st.; lievenis pagalma pusē

autentiskuma pakāpe	78%
Apjoms - 90 %; jumta forma - 80 %; būvgaldniecība - 70 %; apdare - 70%; dekors un detaļas -80%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
likvidēt jumta logu

primārās ricības
labot jumta segumu, teknes; novērst gala fasādes mūra deformācijas; pazemināt zemes līmeni un atjaunot hidroizolāciju pagalma fasādē

piezīmes
ielas fasādē vēsturiski bijuši 2 skatlogi un veikala durvis