

datējums	celtniecība	līdz 1797.g.
	pārbūves	20.gs.sāk. (pašreizējā fasāde, piebūve)
stāvu skaits		1; pagrabs
Konstrukcija		koka
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	koka
	zeldmiņi	koka
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi; J vijņ.šiferis (piebūvei)
sienu apdare	pamati, cokols	VA, labots
	sienas	V dēji
	zeldmiņi	V dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 (19.gs.2.p.); 4 "aklie" logi
	pēc 20.gs.v.	3K
	aprīkojums	2V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2; 1 (durvju)
	pēc 20.gs.v.	3KN
	aprīkojums	3V
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	3 (1J virslogs)
	pēc 20.gs.v.	2KN
	aprīkojums	2V
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K +MET N; 1BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2M
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	dēļu dzegas; K starpdzega, apmales; K griezti aizsegdēji
	pēc 20.gs.v.	dēļu lizēna N
detaljas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Baznīcas 15

kadastrs	62010060002001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	13.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	8

novērtējums pilsētvidē
Kontekstā ar apkārtējo apbūvi. Iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūves līnijā. Arhitektoniski interesants fasāžu risinājums, bet nav akcentēts stūra novietojums.

zudumi
slēgi

autentiskuma pakāpe	80%
Apjoms - 100 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 40 %; apdare - 80%; dekors un detaļas -80%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
nomainīt N slēgus un atjaunot, kur trūkst; nomainīt N lizēnas

primārās ricības
kompleks risinājums avārijas stāvokļa novēršanai

piezīmes
2 logus neredz; 20.gs.sāk. galvenajā fasādē bijuši skatlogi; abpusēji gropētie apšuvuma dēji - vienlaicīgi ar esošo zeldmiņa veidolu galv.fasādē un abām piebūvēm