

datējums	celtniecība	1879.-1913.g. (19.gs.b.)
	pārbūves	-
stāvu skaits		2
Konstrukcija		Statņu būve
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	koka
	zelmīņi	koka
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	VA, daļēji zudis
	sienas	S dēļi; S un J dēļi
	zelmīņi	S dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	8 aplodas; 1
	vēsturiski	2
	pēc 20.gs.v.	2KN
	aprīkojums	1S; 2V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	viru kāši
ārdurvis	sākotnējas	5
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3KN; 5K
	aprīkojums	10S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	logu apmales; dēļu dzega; K starpdzega
	vēsturisks	K apmales; K griezti aizsegdēji
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		2MET restu fragmenti; MET enkuri
apkārtnes elementi		K vārtu aploda

adrese
Baznīcas 17

kadastrs	62010060058002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	13.05.09

arhitektoniskā vērtība	5
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē
arhitektoniski vienkārša saimnieciska būve, raksturīgs V gruntsgabalu apbūves elements; veido ielas frontes apbūvi un norobežo pagalmu; labi iekļaujas vēsturiskajā apbūvē

zudumi
Kāpnes uz galeriju; slēgi; ailu aizpildījums gala un ielas fasādēs; durvis gala fasādē ?; MET restes cokola logos

autentiskuma pakāpe	76%
Apjoms - 100 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 40 %; apdare - 60%; dekors un detaļas -80%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
atjaunot kāpnes uz galeriju; dēļiņu apšuvuma sakārtošana; logu savešana kārtībā; neatbilstošo durvju nomaiņa

primārās ricības
Atjaunot lietusedžus; jumta dzegas remonts; pamatu stiprināšana; jumta seguma remonts; tekņu un noteku uzstādīšana ?

piezīmes
-