

datējums	celtniecība	19.gs.3.cet. (līdz 1870to g.sāk.)
	pārbūves	20.gs.20tie g. (piebūve); 20.gs.2.p.(kapitālais remonts)
stāvu skaits		2; pagalma pusē piebūves daļā 3
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi; koks - 3.st.piebūve
	zeldmiņi	Ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju , vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2
	materiāls	V un J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA, nedaudz SA
	sienas	SA (S piebūvē), VA ielas fasādes 2.stāvā; pārējais pamatā JA
	zeldmiņi	VA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	8 (atīkas stāvā, frontona zeldmiņi)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	visi pārējie KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1K
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	2
	pēc 20.gs.v.	7KN (2J virslogi)
	aprīkojums	1V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1(B +ķieģeļu)N; 1BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2M; 3MA
	pēc 20.gs.v.	1M ar MET galu; 2MN
dekors	sākotnējs	MA dzegas, starpdzegas, frontoni; A apmales; MA palodzes
	vēsturisks	K griezti aizsegdēji
	pēc 20.gs.v.	M palodzes
detaljas		-
apkārtnes elementi		parks

adrese
<b>Baznīcas 18</b>

kadastrs	62010060065001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	13.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
Atrodas ielas frontālajā apbūvē, labi iekļaujas vēsturiskajā ainavā. Novietojums ielas līkumā, vizuāli noslēdzot skata perspektīvi

zudumi
piebūve pagalmā; ielas fasādē 1.st.logiem apmales, palodzes

autentiskuma pakāpe	51%
Apjoms - 75 %; jumta forma - 75 %; būvgaldniecība - 5 %; apdare - 50%; dekors un detaļas -50%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
galv.fasādē nomainīt atbilstošās durvis; atjaunot 1.st.logu apmales

primārās ricības
labot notekas

piezīmes
mainīts ielas fasādes 1.stāva ailojums, bijuši skatlogi; sekundāri izlauztas logailas ēkas pretugunsmūri; iespējams, saglabājušās 19.gs.1.cet. mūra daļas; pagalma puses gals pret domi stipri pārbūvēts 20.gs.2.p.;