

datējums	celtniecība	1797.-1813.g. (19.gs.s.); baroks/klasicisms
	pārbūves	20.gs.2.cet. (piebūve pagalmā); 20.gs.50./60tie g. (kapitālais remonts); 20.gs.2.p. (2 piebūves)
stāvu skaits		1,5; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		Mūris; koks (20.gs.2.p. piebūves)
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	ķieģeļi; akmens
	zeldmiņi	ķieģeļi; koks (piebūvei); mūris (mezonīni)
jumts	forma	mansards ar pusšļautiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	5
	materiāls	V dakstiņi (piebūvei); J vijņ.šiferis; J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	SA, labots
	sienas	SA, labots
	zeldmiņi	SA, labots; piebūvei dēļi
	mezonīni	SA
logi	sākotnēji	3 aplodas zeldmiņos
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	33KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	2 slēģu fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4KN (2 J virslogi)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1MA; 1M; 3MN
dekors	sākotnējs	MA palodzes, starpdzega, logu apmales zeldmiņos
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K logu apmales; MA palodzes; dēļu dzegas
detaljas		1 MET karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		pagalmā daļēji saglabājies bruģis

adrese
Baznīcas 29

kadastrs	62010060006001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	12.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
ēka ar apjoma mērogu un arhitektonisko risinājumu labi iekļaujas apkārtējā vidē un ielas frontes apbūvē

zudumi
divas 19.gs.3.cet. piebūves pagalmā; slēgi; aizlaidnes; mezonīnu frontoni

autentiskuma pakāpe	49%
Apjoms - 75 %; jumta forma - 30 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 60%; dekors un detaļas – 80%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
likvidēt koka piebūves pagalma korpusam; mainīt uz atbilstošiem logus un durvis; atjaunot uzspāres; apmest skursteņus; atjaunot mezonīnu frontonus un jumta izbūves vēsturiskā izskatā; izveidot stilam atbilstošas dzegas

primārās ricības
Jumta seguma nomaīņa pamatapjomam un remonts piebūvē; apmetuma remonts cokolā

piezīmes
ēkā, iespējams, saglabājušās 18.gs.2.p. konstrukcijas; 20.gs.2.p.likvidētas uzspāres, tādejādi zaudēts raksturīgais jumta plaknes izliekums; 20.gs.1.p. skatlogi bijuši ar aizlaidnēm; ielas fasādē mainīta 1.stāva V ailu funkcija