

datējums	celtniecība	1807.g., klasicisms
	pārbūves	20.gs.20tie g.(piebūve)
stāvu skaits		1,5; pret upi 2; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	kieģeļi, akmens
	zelmīņi	mūris
jumts	forma	mansards ar pusšļauptiem galiem
	vēst. izbūves	1S mūra mezonīns; 2V (19.gs.3.cet.)
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi, apakšā skaidas
sienu apdare	pamati, cokols	SA, stipri labots
	sienas	SA, VA
	zelmīņi	SA
	mezonīni	SA
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 ziemas vērtne; 1 (19.gs.3.cet.)
	pēc 20.gs.v.	1KN; 7K; 6 aplodas
	aprikojums	1V
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1
	pēc 20.gs.v.	2KN (1J virslogs)
	aprikojums	1V; 2 (18.gs.b. ?)
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1M
	pēc 20.gs.v.	1 MAN; 1MN
dekors	sākotnējs	MA rusti, slēgakmeņi, frontona dzegas, palodzes, 1 loga apmale (mezonīnā); K dzegas,
	vēsturisks	vējdēļi ar K grieztiem galiem
	pēc 20.gs.v.	K griezti aizsegdēļi
detaljas		2JB margas pie ieejām; 2 MET karogkāta turētāji
apkārtnes elementi		pie Alekšupītes ūdenskrituma

adrese
Baznīcas 36

kadastrs	62010220045001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	15.07.09

arhitektoniskā vērtība	2, Nr.6325
kultūrvēsturiskā vērtība	1
tehniskais novērtējums	9

novērtējums pilsētvidē
arhitektoniski un telpiski labi iekļaujas apkārtējā vidē; lokalizēta vēsturiski nozīmīgā vietā un uztverama no vairākiem skata punktiem; ir viena no pilsētu simbolizējošām celtnēm

zudumi
divās apsekotajās fasādēs nav

autentiskuma pakāpe	70%
apjoms - 100 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība -2 %; apdare – 70 %; dekors un detaļas –80 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
-

primārās ricības
avārijas stāvokļa novēršana

piezīmes
apsekotas tikai ielas fasādes; iesp., pamatos saglabājušās vecākas konstrukcijas; 1 sienas un pamatu fragments labots – betonēts