

datējums	celtniecība	1870to g.sāk. -1879.g., historisms
	pārbūves	-
stāvu skaits		1; pret upi 2; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		statņu būve ar guļšķautņu aizpildījumu
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens (pamati); ķieģeļi (cokolstāvs)
	sienas	koks; ķieģeļi
	zeldmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi; 2 stikla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	SA, JA, praktiski zudis
	sienas	S dēļi (kā rusti)
	zeldmiņi	S dēļi (kā rusti)
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	5K; 7KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	4; 1 durvju
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	5S
ārdurvis	sākotnējas	1; 1 (S virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	1S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	3M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	rustus veidojoši dēļi; K pilastrī, sandriki, apmales, siluetgriezumi virs un zem ailām, dzegulji; dēļu dzega
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		-
apkārtnes elementi		Ventas tilts; čuguna laterna

adrese
Baznīcas 36

kadastrs	62010220045006
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	19.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	2
tehniskais novērtējums	8

novērtējums pilsētvidē	
ēka izvietota uz iedibinātās būvlandes un labi iekļaujas apkārtējā apbūvē un ainavā; kopā ar tiltu un laternu – viens no simboliskajiem pilsētas skatiem	

zudumi	
slēgi; lievenis pret upi; jumtiņš virs durvīm galvenajā fasādē; 2 atikas izbūves galvenajā fasādē	

autentiskuma pakāpe	81%
Apjoms - 90 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 30 %; apdare - 95%; dekors un detaļas -90%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
neatbilstošo logu nomaiņa; atikas izbūvju atjaunošana	

primārās rīcības	
avārijas stāvokļa novēršana	

piezīmes	
sākotnēji cokols apmests tikai ielas fasādē; 7 logus un 1 durvis neredz; nav apsekota pagalma fasāde;	