

datējums	celtniecība	19.gs.3.cet. (līdz 1870to g.sāk.) - historisms
	pārbūves	-
stāvu skaits		2; pret pagalmu 3; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	5
	materiāls	māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	S, V fakturēts apmetums, labots
	sienas	SA, VA, JA
	zeldmiņi	SA, VA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	2; 2 aplodas
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	23KN; 25K; 3K vitrīnas; 1K vitr. ar paketi
	aprīkojums	2S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	1 aploda
	vēsturiskas	1
	pēc 20.gs.v.	3KN (2J virsl.); 1KN (bij. virsl.); 1K(balkona)
	aprīkojums	daļēji viras ārdurvju virslogam; 1V
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	1M
	vēsturiski	2M
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	MA starpdzegas, dzegas
	vēsturisks	K griezts aizsegdēlis; A apmales 1.st.
	pēc 20.gs.v.	A apmales 1.st.
detaljas		S MET balkons uz J MET sliedēm
apkārtnes elementi		-

adrese
Baznīcas 9

kadastrs	62010060036001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	14.05.09

arhitektoniskā vērtība	3
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē
Kontekstā ar apkārtējo apbūvi. Arhitektoniski un telpiski nozīmīga ielas frontes apbūves daļa. Fokusējas vēsturiskos skata punktus

zudumi
pagalma piebūve un, iespējams, koka galerija

autentiskuma pakāpe	64%
Apjoms - 80%; jumta forma - 80 %; būvgaldniecība - 5 %; apdare - 85 %; dekors un detaļas – 70 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu nomaiņa; pagalma fasādes remonts; jumta izbūvju nojaukšana (vismaz ielas pusē)

primārās ricības
-

piezīmes
3 logus neredz; skatlogi izveidoti 20.gs.sāk, vēlāk pārveidoti 20.gs.30.gadu beigās un 20.gs.2.pusē