

datējums	celtniecība	1839.-1870to g.sāk. (19.gs.3.cet.)
	pārbūves	20.gs.2.p.(piebūve galā)
stāvu skaits		1; 1,5 pagalmā; 2 pagalma korpusam
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi; koks
jumts	forma	divslīpju ar pusnošļauptiem galiem; pagalma korpusam divslīpju
	vēst. izbūves	pret pagalmu pusjūmtā izbūvēts 2.stāvs
	jaunas izbūves	1
	materiāls	V māla dakstiņi, apkašā skaidas; J šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	SA, stipri labots, zudumi
	sienas	SA, stipri labots, zudumi
	zelmīņi	SA, J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	3
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	7 K; 20 KN
	aprikojums	3 S; 3 (atkārtoti izmantoti)
slēģi	sākotnēji	6
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2 K
	aprikojums	6 S; 2 S (atkārtoti izmantoti)
ārdurvis	sākotnējas	1 (S virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4 KN
	aprikojums	1 S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 M ar betonētu virsu
	pēc 20.gs.v.	B bruģa N; 1 K
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 M; 2 MA (1 ar MET galu)
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	profilēta A ailu apdare; dēļu dzega; MA starpdzegas, palodzes, lizēna (sānu fasādē)
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griezts aizsegdēlis
detaljas		MET karoga kāta turētājs; JK galerija 2. stāvā (vecā zudusi)
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Dzirnavu 6</b>

kadastrs	62010230054001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	17.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
telpiski un arhitektoniski apkārtējai videi piemērota ielas frontes apbūves ēka

zudumi
2 slēģi; profilētas apmetuma apmales

autentiskuma pakāpe	76%
apjoms -100%; jumta forma -95%; būvgaldniecība - 30 %; apdare - 85 %; dekors un detaļas – 70%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu un durvju nomaiņa; jumta izbūves ielas pusē likvidēšana (?); reljefā dekora atjaunošana

primārās ricības
-

piezīmes
-