

datējums	celtniecība	1797.-1813.g. (19.gs.sāk., šaurāka ēka)
	pārbūves	1839.-1870to g.sāk.(paplatina sākotn. apjomu); 20.gs.2.p. (piebūve); 2005.g. (piebūves rekonstrukcija)
stāvu skaits		2; pagrabs; izbūvēts jumts
Konstrukcija		statņu būve ar guļšķautņu aizpildījumu uz mūra cokola; piebūve – mūris, 2.st. piebūvē koks (?)
sienu materiāls	pamati, cokols	laukakmeņi
	sienas	guļšķautņi, ķieģeļi
	zemiņi	koks
jumts	forma	divslīpju ar pusnošļauptiem galiem; piebūve – divslīpju
	vēst. izbūves	3
	jaunas izbūves	6
	materiāls	V+ J māla dakstiņ; skārds
sienu apdare	pamati, cokols	S+V+JA; stipri labots
	sienas	guļšķautņi, VA, JA; J dēji
	zemiņi	V dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4; 2 aplodas
	pēc 20.gs.v.	8 K; 37 KN
	aprīkojums	8V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3
	pēc 20.gs.v.	1 vairogs KN
	aprīkojums	3 salasītas viras
ārdurvis	sākotnējas	1 (S virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 K, 2 KN, 1 KN (J virslogs)
	aprīkojums	1 S, 1 V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 M
	pēc 20.gs.v.	2 M (ar MET galu), 1 M, 2 MET
dekors	sākotnējs	K dzegas, starpdzegas
	vēsturisks	K dzegas
	pēc 20.gs.v.	dēļu starpdzega piebūvē; K logailu apmales, rustotas lizēnas
detaljas		2MET lūkas jumta nošļaupumos
apkārtnes elementi		J bruģis pagalmā

adrese
Jelgavas 1

kadastrs	62010220083001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	10.06.09

arhitektoniskā vērtība	2 (Nr.6353)
kultūrvēsturiskā vērtība	1
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
kontekstā ar apkārtējo apbūvi; vēsturiski, telpiski un arhitektoniski nozīmīga ēka, kas fokusējas vēsturiski nozīmīgos skata punktos

zudumi
slēgi; ēkas labajā pusē bijusi noeja (akmens kāpnes) gar ēkas galu uz Alekšupīti; piebūves saimnieciskā funkcija

autentiskuma pakāpe	63%
apjoms -100%; jumta forma -95%; būvgaldniecība - 10 %; apdare - 80 %; dekors un detaļas - 30%	
vērtējums bez 20.gs.2.puses piebūves	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu un durvju nomaiņa; kaļķa apmetuma atjaunošana; esošās piebūves arhitektūra nav raksturīga Kuldīgas un Latvijas vēsturiskās arhitektūras tradīcijām; slēgu atjaunošana; skārda aizstāšana ar dakstiņiem

primārās rīcības
jāremontē jumts; cementa apmetuma nomaiņa pret kaļķa javas apmetumu

piezīmes
ēka apskatīta kopā ar piebūvi; piebūvei jauna apjoma arhitektūra; 2 durvju kompl. - vietējas nozīmes mākslas piem. (19.gs.s. - 20.gs.v.); vienas durvis šobrīd izgatavotas kā nekvalitatīva kopija