

datējums	celtniecība	19.gs.vidus/3.cet.
	pārbūves	20.gs. sāk. (pārbūvē 002 un 003); 20.gs.2.p. (pārbūvē 004)
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi; koks
	zeldmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	vienslīpes lēzens
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	māla dakstiņi; J skārds; J vijņ.šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	S +V +JA (ar zudumiem)
	sienas	S+V+JA; S+V ķieģeļi; V dēļi; J silikātķieģeļi
	zeldmiņi	S ķieģ., J silikātķieģ.
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	?
	vēsturiski	3, 4 aplodas
	pēc 20.gs.v.	1
	aprikojums	1V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 + 1/2
	pēc 20.gs.v.	5 vairogi
	aprikojums	2 viru kāši; viras
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	4; 1 aploda
	pēc 20.gs.v.	5 vārti (garāžas)
	aprikojums	?
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 M ?
	pēc 20.gs.v.	1 M
dekors	sākotnējs	mūra palodzes; griezti koka siju gali
	vēsturisks	ķieģeļu palodzes
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		mūra vārtu izbūve ar J koka vārtiem un V virām; 1 MET restes aplodā; V reklāmas krāsojumi
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Jelgavas 12</b>

kadastrs	62010220016002;003;004
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	26.05.09

arhitektoniskā vērtība	5/4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	9

novērtējums pilsētvidē	
mūra siena Rumbas ielas līkumā ir viena no Kuldīgas simboliskajām un vēsturiski nozīmīgām skatu vietām; uzskatāma par pilsētbūvnieciski vērtīgu apbūvi	

zudumi	
slēgi	

autentiskuma pakāpe	54%
apjoms -60%; jumta forma -60%; būvgaldniecība - 40 %; apdare - 60 %; dekors un detaļas - 50%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
kompleksa ēkas rekonstrukcijas projekta izstrāde	

primārās rīcības	
avārijas stāvokļa likvidēšana	

piezīmes	
1 logu neredz; ēkas ar dažādiem litera Nr. vērtētas kā viens objekts	