

datējums	celtniecība	1839.-1870to sāk.(19.gs.3.cet.)
	pārbūves	20.gs.2.p.
stāvu skaits		1; izbūvēti bēniņi; pagrabs
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	mūra
	zeldmiņi	mūra
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2 mūra, 2 koka
	materiāls	J viļņotais šiferis, J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	J apmet.(iela); akmens, ķieģ.(pagalms)
	sienas	SA, labots
	zeldmiņi	SA, labots
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	6
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	24KN; 8K
	aprikojums	8S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1
	pēc 20.gs.v.	5KN (2J virslogi)
	aprikojums	1V
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	4MAN
dekors	sākotnējs	logu, durvju A apmales un MA palodzes, MA dzegas, starpdzegas; A lizēnas, sandriki.
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K logu apmales
detaljas		3S metāla enkuri; JKN lievenis
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Kaļķu 1</b>

kadastrs	62010060051001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	07.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē
Ielas frontes apbūves daļa. Kontekstā ar apkārtējo apbūvi

zudumi
piebūvei pirmais stāvs; lievenis pagalma pusē ?; ieejas durvis galvenajā fasādē ar griezumiem un jumtiņu virs ieejas; 2 atikas izbūves galvenajā fasādē; vēsturiska jumta izbūve pagalma fasādē; mainīts logu ailojums zeldmiņi

autentiskuma pakāpe	41%
apjoms - 50 %; jumta forma - 10 %; būvgaldniecība - 25 %; apdare - 70 %; dekors un detaļas - 50 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
likvidēt J jumta izbūves (pret ielu noteikti); neatbilstošo logu, durvju nomaiņa; pagalma fasādes ieejas zonu sakārtošana, izbūvējot lieveni un atjaunojot piebūvi; apmest cokolstāvu ?

primārās ricības
piebūves avārijas stāvokļa novēršana

piezīmes
esošās jumta izbūves būtiski degradē ēkas vēsturisko veidolu