

datējums	celtniecība	1839 -1870.g.(19.gs.3.cet.)
	pārbūves	20.gs.sāk.(līdz 1913.g.); 20.gs.b./21.gs.sāk.(likvidēta 1 piebūve)
stāvu skaits		1; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2 J jumta logi
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	VA
	sienas	ķieģeļi; VA gala fasādē
	zeldmiņi	VA; ķieģeļi; dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	5
	pēc 20.gs.v.	8K; 4K (neredz); 5KN
	aprīkojums	5V
slēgi	sākotnēji	3
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	4S + V
ārdurvis	sākotnējas	1 (J virslogs)
	vēsturiskas	1
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	1
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2M
	pēc 20.gs.v.	2M
dekors	sākotnējs	dēļu dzega; kokā griezti aizsegdēļi; ķieģeļu palodzes
	vēsturisks	dēļu dzega; kokā griezti aizsegdēļi;ķieģeļu un MA palodzes
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		V ventilācijas caurumi no sarkana māla caurulēm
apkārtnes elementi		

adrese
Kaļķu 10

kadastrs	62010060016001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	28.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	2

novērtējums pilsētvidē
Stūra ēka bez arhitektoniski akcentēta stūra. Labi iekļaujas apkārtējā apbūvē

zudumi
7 slēgi; 1 vēsturiska koka piebūve pagalma fasādē; pārveidotas logailas zeldmiņi; mainīts ailojums pagalma fasādē

autentiskuma pakāpe	70%
apjoms - 80 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 30 %; apdare - 70 %; dekors un detaļas – 90 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
izgatavot trūkstošos slēgus; likvidēt jaunus jumta logus

primārās ricības
-

piezīmes
Nav apsekota pag.fas.zona aiz piebūves; apsekotajās fasādēs nav konstat.18.gs.b.loga komplekts (viet. noz.mākslas piem.); nav informācija, vai ēka sastāv no 2 atsev.ēkām vai ir 1 pārbūvēta ēka (bez detalizētas izpētes celtniecības laiks un ēkas apjoma būvvēsture ir hipotētiski); 1797.g.un 1839.g.katē, koka ēka