

datē-jums	celtniecība	1839.-1870to g.sāk.
	pārbūves	19.gs.b. (lievenis); iespējams, ir bijušas vēl citas pārbūves
stāvu skaits		1
Konstrukcija		Koks - statņu ar guļšķautņu aizpildījumu; daļa mūris (sekundārs)
sienu materiāls	pamati, cokols	ēkai neredz; verandai – ķieģeļi
	sienas	koks, mūris (sek.)
	zeldmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi, apakšā skaidas
sienu apdare	pamati, cokols	neredz
	sienas	SA, VA, JA
	zeldmiņi	VA, V dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	?
	vēsturiski	? 1 aploda
	pēc 20.gs.v.	?
	aprikojums	dažādas logu kāšu viras
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 KN
	aprikojums	1V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1MA
	pēc 20.gs.v.	
dekors	sākotnējs	K loga apmale
	vēsturisks	K griezts dekors verandā pie dzegas; K logu apmales; dēļu dzega, stipri labota
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Kalna 18

kadastrs	62010220035001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	19.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	9

novērtējums pilsētvidē
no ielas būvlaides atvērta ēka, ar galveno fasādi orientētu pret Skolas ielu; ar nelielu apjomu grūti pamanāma apkārtējā apbūvē, tomēr vēsturiski nozīmīga kvartāla apbūves daļa

zudumi
ieejas lievenis pārbūvēts par verandu; piebūve garenfasādē

autentiskuma pakāpe	55%
Apjoms - 90%; jumta forma –100%; būvgaldniecība - ?%; apdare -25 %; dekors un detaļas – 5 %	
Kopējais vērtējums bez būvgaldniecības	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
-

primārās ricības
avārijas stāvokļa novēršana

piezīmes
visas aillas aiznaglotas ar dēļiem, tāpēc logus neredz; veranda aizstiklota ar V logiem