

datējums	celtniecība	1839.- 1870to g.sāk.
	pārbūves	19.gs.b.?.; 20.gs.2.p. (piebūve)
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zemiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju; piebūvē – vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1
	materiāls	māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	VA, daudz labots
	sienas	VA (minimāli), JA
	zemiņi	VA ?
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 (vieta sekundāra)
	pēc 20.gs.v.	50K, 1PL,5KN,3KN (pakešu)
	aprikojums	1V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	1V viru kāši
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3KN (2J virslogi)
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 B
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	6 MN
dekors	sākotnējs	dēļu dzega; MA starpdzega, apmales, frontons, slēgakmeņi, palodzes
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	Dekora labojumi
detaljas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Kalna 20

kadastrs	62010220058001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	19.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
arhitektoniski kontekstā ar apkārtējo vidi; vēsturiski ielas frontes apbūves ēka, pašreiz vienīgā pie būvlaides kvartāla robežās

zudumi
zudusi koka veranda un piebūve (2 stāvi) ar kāpnēm pagalmā; slēgi; aizmūrētas logailas; oriģinālās pildīņu durvis ar virslogu (ar laternu)

autentiskuma pakāpe	53%
Apjoms - 60%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība - 2%; apdare - 20 %; dekors un detaļas – 90 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
kāpņu margu un kāpņu laukumiņa flīžu nomaiņa

primārās rīcības
-

piezīmes
-