

datējums	celtniecība	1839.- 1870to g.sāk. (19.gs.vidus)
	pārbūves	19.gs.b. - 2.st.pagalmā
stāvu skaits		1, pagalmā 2; pagrabs;; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi, koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1S; 3V
	jaunas izbūves	2 (1V izbūve pārbūvēta platāka)
	materiāls	V māla dakstiņi; J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	SA
	sienas	S, VA
	zeldmiņi	S, VA, V dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	5 (19.gs.b.); 2 aplodas
	pēc 20.gs.v.	26 K; 12 KN
	aprikojums	5 V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	daži slēgu fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	1 remontētas (J virslogs)
	vēsturiskas	1
	pēc 20.gs.v.	4 KN (1J virslogs)
	aprikojums	1S; 1V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3 M; 2 MA
	pēc 20.gs.v.	
dekors	sākotnējs	K griezti aizsegdēļi; dēļu dzega; MA palodzes; starpdzega
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griezts aizsargdēlis
detaljas		1 V MET restes
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Kalna 23</b>

kadastrs	62010220029001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	19.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	8

novērtējums pilsētvidē
Ielas frontes apbūves ēka, kas labi iekļaujas apkārtējā vidē

zudumi
Slēgi; 2 aizmūrēti logi; K veranda pag.fas.(20.gs.10-tie gadi); durvju dekorat. virslogs un rokturis; 2 nelielas V piebūves pagalmā; augsta sēta; 2 profilēti pakāpieni

autentiskuma pakāpe	66%
Apjoms - 90%; jumta forma – 80%; būvgaldniecība - 5%; apdare - 80 %; dekors un detaļas – 75 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
jauno jumta izbūvju likvidācija; neatbilstošu logu un durvju nomaīņa

primārās ricības
novērst mūra deformācijas atejas bedres zonā

piezīmes
pussabrukusi noēja pagrabā; durvju komplekts – vietējas noz. Mākslas piemineklis; vēsturiski bijuši 4 MA skursteņi