

datējums	celtniecība	~1880.g.; historisms (neogotika)
	pārbūves	-
stāvu skaits		2; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris, verandas 2.st. – koks
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi; koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1 S ?
	jaunas izbūves	1
	materiāls	V un J māla dakstiņi; J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	SA fakturēts, labots
	sienas	SA fakturēts
	zeldmiņi	SA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	54; 1 aploda
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	5 K; 2 KN
	aprīkojums	52S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	1 labotas (S virslogs); 1(S virsl.); 1(balkona)
	vēsturiskas	1 labotas
	pēc 20.gs.v.	1 KN
	aprīkojums	1S viras; 2
kāpnes	sākotnējās	1 granīta, pārveidotas ar J granītu
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 BN
skursteņi	sākotnēji	3 MA
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	MA starpdzegas, dzega, palodzes; dēļu dzega; A logailu apdare; M torniši; K pilastrī, dzegas un dekors zem verandas logiem
	vēsturisks	K griezti aizsargdēļi
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		S jumtiņš virs durvīm, labots; 4S (?) MET jumtiņi virs tornišiem; 1S MET karoga masta turētājs; J pulkstenis; 2V (vai S) MET karogu kātu turētāji; 2S MET restes
apkārtnes elementi		-

adrese
Kalna 25

kadastrs	62010220013001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	19.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 (potenciāli)
kultūrvēsturiskā vērtība	2
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē	
vietai arhitektoniski un telpiski piemērota ēka, kas atrodas ielas līkumā un vizuāli labi uztverama no vairākiem vēsturiski nozīmīgiem skata punktiem; viena no Kuldīgas vēsturisko apbūvi simbolizējošām celtnēm	

zudumi	
1 aizmūrēts logs;	pulksteņa vietā sākotnēji logs;

autentiskuma pakāpe	92%
Apjoms - 100%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība - 85%; apdare - 90 %; dekors un detaļas – 90 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
-	

primārās rīcības	
-	

piezīmes	
ļoti augsta oriģinalitāte; durvju kompl. – viet. noz. mākslas piemineklis	