

datējums	celtniecība	1839. - 1870to g.sāk. (19.gs.3.cet.)
	pārbūves	20.gs.2.p.(piebūve pagalmā)
stāvu skaits		1
Konstrukcija		guļbūve
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	Koks
	zeldmiņi	Koks
jumts	forma	Divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi (apakšā skaidas)
sienu apdare	pamati, cokols	SA un VA, labots, daļēji zudis
	sienas	S dēļi ielas fas.; VA
	zeldmiņi	VA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	8, 4 aplodas
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	6 K, 3 KN
	aprīkojums	12 S
slēgi	sākotnēji	1
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	1 S; viru kāši, fiksatori
ārdurvis	sākotnējās	1 (S virslogs); 1
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 KN
	aprīkojums	2 S
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1 granīta
	pēc 20.gs.v.	1 BN
skursteņi	sākotnēji	2 M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1 MN
dekors	sākotnējs	Dēļu dzegas; kokā griezts aizsegdēlis; K logu un durvju apmales
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		VMET zvana mehānisma fragments; VMET jumtiņš (fragmentāri); MET karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Kalna 3</b>

kadastrs	62010220033001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	09.06.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē
Kontekstā ar apkārtējo vidi. Arhitektoniski un telpiski iekļaujas ielas frontes apbūvē, vizuāli neuzkrītoša

zudumi
slēgi; 2 piebūves; MET jumtiņš virs durvīm galv.fas.

autentiskuma pakāpe	78%
apjoms - 80 %; jumta forma -80 %; būvgaldniecība - 60 %; apdare - 80 %; dekors un detaļas - 90%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu, durvju nomaiņa; apmetuma labošana; J skursteņa apmešana vai pārmūrēšana; slēgu un jumtiņa virs durvīm atjaunošana.

primārās ricības
pamatu un sienu deformāciju novēršana; apmetuma labošana; jumta seguma remonts (?)

piezīmes
Iespējams, saglabātas saimniecības ēkas (1813. - 1839.g.) konstrukcijas. Varbūt apakšā vēl dēļu jumts ?; Durvju komplekts – vietējas nozīmes Mākslas piemineklis (19.gs.2.p.).