

datējums	celtniecība	20.gs.1.p.
	pārbūves	ieejas piebūve, iespējams, vēlāka
stāvu skaits		1,5
Konstrukcija		Mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	Mūris
	sienas	Ķieģelis
	zeldmiņi	Koks
jumts	forma	Divslīpju
	vēst. izbūves	mezonīns ķieģeļu – koka
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	J un VA; ķieģeļi
	zeldmiņi	J dēļi
	mezonīni	VA; J dēļi
logi	sākotnēji	4
	vēsturiski	
	pēc 20.gs.v.	2 KN
	aprīkojums	4 S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 K
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 M, daļēji apmests
	pēc 20.gs.v.	
dekors	sākotnējs	M starpdzega, M palodzes
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		3 S MET enkuri
apkārtnes elementi		-

adrese
Kalna 3

kadastrs	62010220033002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	09.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē
Pagalma ēka. Labi iekļaujas apkārtējā vidē un gruntsgabala apbūvē

zudumi
?

autentiskuma pakāpe	68%
apjoms - 90 %; jumta forma - 95 %; būvgaldniecība - 60 %; apdare - 30 %; dekors un detaļas - %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

primārās rīcības
uzlikt vējdēļus

piezīmes
Iespējams, ķieģeļu fasādes sākotnēji nav apmestas. Apsēkotas 3 fasādes.