

datē-jums	celtniecība	18.gs.2.puse
	pārbūves	19.gs.3.cet. (piebūves pagalmā, jumts); 20.gs.2.cet.(apmetums); 1963.g. (kapitālais remonts)
stāvu skaits		1; pagrabs
Konstrukcija		koks (šķautņu guļbūve - pēc VKPAI PDC materiāliem), daļēji apmūrēts
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	koks; galv.fasādē - ķieģeļi
	zeldmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	māla dakstiņi, zem tiem skaidas
sienu apdare	pamati, cokols	VA
	sienas	VA
	zeldmiņi	J dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 aploda
	pēc 20.gs.v.	11 KN
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	daži fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2K (2J virslogi)
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2 MN
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	dēļu dzegas; MA palodzes
	pēc 20.gs.v.	-
detalās		K grieztas ūdensdēļa konsoles ēkas gala fasādē; J lievenis; J noeja pagrabā; 1 VMET restes
apkārtnes elementi		-

adrese
Pasta 3

kadastrs	62010220037001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	18.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē	
ielas frontes apbūves ēka; kontekstā ar apkārtējo apbūvi	

zudumi	
slēgi; galv. fasādē bijušas durvis; mainīts ailojums fasādēs	

autentiskuma pakāpe	70%
Apjoms - 90 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 80 %; dekors un detaļas – 80 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
logu nomaiņa; zeldmiņu apšuvuma dēļu nomaiņa uz platākiem; jāapmet skursteņi	

primārās rīcības	
jumta seguma remonts	

piezīmes	
-	