

datējums	celtniecība	20., 21.gs. mija
	pārbūves	-
stāvu skaits		1; izbūvēts jumts
konstrukcija		Mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris; akmens
	sienas	ķieģelis
	zeldmiņi	ķieģelis
jumts	forma	divslīpju ar pusnošļauptiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	3K; 9 N jumta logi
	materiāls	J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	akmens; betonējums
	sienas	JA
	zeldmiņi	JA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	9KN; 33K; 5PLN
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	24K
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2K (virslogs); 2K; 1PLN; 4KN (3 virslogi)
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	8BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	9M
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	koka logailu un durvjailu apdare
detaljas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Policijas 13

kadastrs	62010060048001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	29.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	1

novērtējums pilsētvidē
Stūra ēka. Iekļaujas ielas frontālajā apbūvē, bet, skatā no 1905.g.ie., tās novietojums lauž ielas līniju. Kontekstā ar vēsturisko apbūvi. Daļai ēkas uzkrītoša logu neatbilstība vēsturiskajai apbūvei.

zudumi
koka ēka; jumta segums – skaidas; dēļu apšuvums zeldmiņi pret Ventspils ielu

autentiskuma pakāpe	NEVĒRTĒ %
apjoms - %; jumta forma - %;	
būvgaldniecība - %; apdare - %;	
dekors un detaļas - %	
jaunbūve	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
jānomaina neatbilstošie logi, durvis un N jumta logi uz jumta logu izbūvēm vai jālikvidē; apmetums pagalma piebūvei

primārās ricības
-

piezīmes
ēka uzbūvēta līdzīga vēsturiskajai ēkai; logiem nav pareizi salikts aprikojums – neatbilstošas enģes; sākotnēji bijusi koka ēka; pašreizējai ēkai paaugstinātas logailu palodzes un cokols, kas nedaudz izmaina fasāžu un apjoma proporcijas