

datējums	celtniecība	20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.), sākotn.šķūnis
	pārbūves	20.gs.2.p. pārbūv. par dzīvojamo ēku
stāvu skaits		2
konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	neredz
	sienas	ķieģeļu
	zelmīņi	ķieģeļu
jumts	forma	vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	neredz
	sienas	Ķieģeli; J apmetums
	zelmīņi	ķieģeli
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4 (viens 19.gs.3.cet.)
	pēc 20.gs.v.	1KN
	aprikojums	4
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2KN
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K; 1MN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1MAN; 1METN
dekors	sākotnējs	griezti spāru gali
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		-
apkārtnes elementi		pagalmā bijis bruģis

adrese
<b>Policijas 1</b>

kadastrs	62010060047002/007
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	28.04.09

arhitektoniskā vērtība	5
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	8

novērtējums pilsētvidē
Laukuma apbūves daļa ar atbilstošu mērogu. Veido fona apbūvi, ielas fasādes arhitektūra degradē vēsturisko apbūvi

zudumi
-

autentiskuma pakāpe	80%
apjoms – 90%; jumta forma - 80 %; būvgaldniecība - 60 %; apdare - 90 %; dekors un detaļas - 80 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Kompleksi jāizvērtē ēkas saglabāšanas vai rekonstrukcijas lietderība

primārās ricības
pasākumi avārijas stāvokļa novēršanai

piezīmes
Šķūņa brandmūris sākotn. nav eksponēts pret ielu, jo robežojas ar gruntsgabalu, kur bijusi ēka.