

datējums	celtniecība	20.gs.sāk.( līdz 1913.g.)
	pārbūves	20.gs.50.-60.gadi (piebūve)
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju , piebūvei trīsslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	neredz, JA piebūvē
	sienas	ķieģeļi, JA piebūvei
	zeldmiņi	ķieģeļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	17KN; 12K; 4PL
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	1 zeldmiņi
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	1 S
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K; 1METN; 2KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 B
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2 MN
dekors		galv. un sānu fasādē ķieģeļu arhitektūrai raksturīga reljefa apdare (2 krāsu ķieģeļi)
	vēsturisks	MA dzega, palodzes piebūvei
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		2 S MET enkuri; 20.gs.b. MET jumtiņš virs durvīm
apkārtnes elementi		bruģis

adrese
<b>Policijas 1a</b>

kadastrs	62010060047001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	28.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	3

novērtējums pilsētvidē
Atrodas no vairākām pusēm redzamā krustojumā vēsturiski nozīmīgos skata punktos. Uztverama komplektā ar stūra ēku un ir 20.gs.sāk. ķieģeļu ēku kompleksa daļa. Kontektā ar apkārtējo apbūvi

zudumi
slēgi; galvenajā fasādē durvis; pārbūvētas 2.stāva logailas

autentiskuma pakāpe	67%
Apjoms - 90 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 2 %; apdare - 70 %; dekors un detaļas – 75 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
atjaunot galv.fasādes ailu sākotnējos gabarītus; galvenajā un sānu fasādēs atjaunot apdari; atjaunot skārda segumu

primārās ricības
-

piezīmes
sānu fasādē bij.krāsotas vēst.reklāmas; 20.gs.1.cet.1.stāva logiem bijušas marķizes