

datējums	celtniecība	1839. - 1870to g.sāk.
	pārbūves	-
stāvu skaits		1
konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	nav redzami
	sienas	akmens
	zeldmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi; gropēti šindelji (sāk.?)
sienu apdare	pamati, cokols	nav redzami
	sienas	VA
	zeldmiņi	V dēļi trinitī
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	1
	vēsturiski	1 aploda
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	1salasīts, arī no 18.gs.3.cet.
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1 aploda
	vēsturiskas	2+1 (virslogs zudis)
	pēc 20.gs.v.	1
	aprīkojums	4V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	kokā griezts aizsegdēlis
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaļas		1S MET restes; 1V MET reste
apkārtnes elementi		parks

adrese
<b>Policijas 4</b>

kadastrs	62010060068003
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	23.04.09

arhitektoniskā vērtība	5
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	9

novērtējums pilsētvidē
Kuldīgas pagalmiem raksturīga saimniecības ēka. Novietojums norobežo skatu uz parku no Policijas ielas, veiksmīgi noslēdzot skata perspektīvi. Kontekstā ar apkārtnējo apbūvi

zudumi
jumta izbūve sabrukusi

autentiskuma pakāpe	81%
Apjoms - 100 %; jumta forma -100 %; būvgaldniecība - 75 %; apdare - 50 %; dekors un detaļas -NAV %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
-

primārās rīcības
salabot jumtu un sienas; pasākumi avārijas stāvokļa novēršanai

piezīmes
rokoko loga apkalumi logam pret parku