

datējums	celtniecība	1813.-1829.g.
	pārbūves	19.gs.3.cet. (piebūve pagalmā); 19.gs.4.cet. (apšuj ar dēļiem); 20.gs.2.p.
stāvu skaits		1; izbūvēti bēniņi
konstrukcija		statņu būve ar guļšķautņu aizpildījumu (sākotnēji neapšūta)
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	koks
	zemiņi	koks
jumts	forma	divslīpju ar pusnošļauptiem galiem; piebūve divslīpju
	vēst. izbūves	1
	jaunas izbūves	4
	materiāls	V māla dakstiņi; šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	V apmetums labots
	sienas	V dēļi nedaudz; J dēļi
	zemiņi	V dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	27K; 8KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 aploda ar virslogu
	pēc 20.gs.v.	1K(J virslogs); 2KN (1J,1V virslogs)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 - daļēji saglab.akmens pakāpiens
	pēc 20.gs.v.	2BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	6M
	pēc 20.gs.v.	1METN
dekors	sākotnējs	Viena dēļa dzega
	vēsturisks	D dzega; K pilastrī; K griezti vējdēļi; K griezti aizsegdēļi
	pēc 20.gs.v.	logu apmales; durvju apmales
detalās		1 MET karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		blakus parks

adrese
Policijas 6

kadastrs	62010060025001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	23.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē
Organiski iekļaujas vēsturiskajā vidē, veidojot ielas frontes apbūvi

zudumi
3 pagraba logi; 2 verandas - piebūves galā aizbūvēta, pagalma pusē demontēta

autentiskuma pakāpe	58%
apjoms - 90 %; jumta forma - 80 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 70 %; dekors un detaļas - 50 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
zem logiem esošā vertikālā dēļu apšuvuma nomiņa pret horizontālu; skursteņu profilējuma atjaunošana; neatbilstošo logu nomaiga; neatbilstošo jumta izbūvju likvidēšana;

primārās ricības
-

piezīmes
lai arī praktiski visai ēkai 20.gs.2.p. nomainīts apšuvums, horizontālie dēļi atbilst stilam; pēc kara bijis kapitālais remonts