

datējums	celtniecība	1839. – 1870to sāk.
	pārbūves	-
stāvu skaits		1
konstrukcija		statņu ar guļšķautņu aizpildījumu
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	koka
	zemiņi	koka
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	akmens
	sienas	guļšķautņi
	zemiņi	V dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	1 aploda
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1K
	pēc 20.gs.v.	1K; 3KN (vārti)
	aprīkojums	1; S viru kāši
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		S MET loga restes
apkārtnes elementi		pagalmā bruģis; parks

adrese
Policijas 6a

kadastrs	62010060080002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	29.04.09

arhitektoniskā vērtība	5
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	9

novērtējums pilsētvidē	
Kuldīgas pagalmiem raksturīga saimniecības ēka, kas pašreiz veiksmīgi daļēji norobežo perspektīvo skatu no ielas uz parku. Kontekstā ar apkārtējo apbūvi.	

zudumi	
1 logs gala fasādē	

autentiskuma pakāpe	65%
apjoms - 90 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 20 %; apdare - 50 %; dekors un detaļas – NAV %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
ēkas pārbūve esošajā izskatā, izmantojot esošos vēsturiskos materiālus; labojumi veicami tikai ar atkārtotai lietošanai izmantojamu kokmateriālu;	

primārās rīcības	
pasākumi avārijas stāvokļa novēršanai	

piezīmes	
Zem dakstiņiem horizontāls dēļu segums	