

datējums	celtniecība	1839.-1870to g.sāk. (19.gs.3.cet.)
	pārbūves	20.gs.2.p. (piebūve, mezonīns)
stāvu skaits		1,5; izbūvēti jumts
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi ?
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2; 1 mezonīns
	materiāls	J māla dakstiņi; J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	SA, labots
	zeldmiņi	SA, labots
	mezonīni	JA
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	6 K, 12 KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	4
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	4S
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 BN
skursteņi	sākotnēji	1 MA (JA)
	vēsturiski	1 MA (JA)
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	MA starpdzega, palodzes
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	Kokā griezti aizsegdēļi; dēļu dzega
detaljas		1 V MET karogkāta turētājs; vārtu viras kāsis; J MET N jumtiņš
apkārtnes elementi		-

adrese
Raiņa 9

kadastrs	62010230049001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	16.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
ielas frontes apbūves ēka; telpiski un arhitektoniski labi iekļaujas apkārtējā vidē

zudumi
slēgi; piebūve; likvidēta durvju aila un pakāpieni galvenās fasādes centrā

autentiskuma pakāpe	42%
Apjoms - 60%; jumta forma – 50 %; būvgaldniecība - 10 %; apdare - 50 %; dekors un detaļas – 40%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
likvidēt jumta izbūves un mezonīnu; nomainīt neatbilstošos logus un durvis; atbilstoši apmest skursteņus; atjaunot trūkstošos slēgus; izveidot vēsturiskām atbilstošas dzegas

primārās ricības
jumta seguma remonts

piezīmes
-