

datējums	celtniecība	1839.-1870to g.sāk. (19.gs.3.cet.)
	pārbūves	20.gs.sāk. (Rumbas 5, apmetums); 20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) veranda, atejas piebūve
stāvu skaits		1, pret pagalmu 2
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	ķieģeļi; akmens
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1 (labota vai kopija)
	jaunas izbūves	2
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	VA ielas fasāde; akmens, ķieģeļi
	sienas	VA, daļēji zudis; ķieģeļi
	zeldmiņi	VA; ķieģeļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	12; 1 aploda
	vēsturiski	4; 1 aploda; visi verandas logi
	pēc 20.gs.v.	14 KN; 9 K
	aprīkojums	12 S; 4 V
slēgi	sākotnēji	4
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	4 S; viru kāši, fiksatori
ārdurvis	sākotnējās	3 (2 S virslogi)
	vēsturiskas	3
	pēc 20.gs.v.	3 KN (1 J virslogs)
	aprīkojums	2 S; 3 V
kāpnes	sākotnējās	1 B; 1 granīta ar JBN
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 K
skursteņi	sākotnēji	2 M
	vēsturiski	1M ar MET galu; 1 (labots)
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	M starpdzegas, dzegas
	vēsturisks	K starpdzega; griezti siju un spāru gali; K griezti aizsegdēļi; fasetēti statņi verandai; MA dzegas, starpdzegas, palodzes, A profilēti
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		MET karogkāta turētājs; S vārtu viru kāši; 2 S MET enkuri; jauns balkons pie verandas
apkārtnes elementi		bruģēta iela

adrese	
<b>Rumbas 3/5</b>	
62010220065001	
kadastrs	62010220066001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	27.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē	
ielas frontes apbūves ēka; fokusējas simboliskā Rumbas ielas skata perspektīvā; ļoti labi iekļaujas apkārtējā apbūvē	

zudumi	
Slēgi; vairāki aizmūrēti logi; vaļējas koka kāpnes pie verandas (galā); vēsturiskā jumta izbūve galv. fasādes vidus daļā; 1V durvis	

autentiskuma pakāpe	77%
Apjoms - 90 %; jumta forma - 85 %; būvgaldniecība - 40 %; apdare - 80 %; dekors un detaļas - 90 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
neatbilstošo logu nomaiņa; jumta izbūves likvidēšana; slēgu atjaunošana	

primārās rīcības	
remonts ēkas Nr.3 piebūvei; konstrukciju deformācijas novēršana; apmetuma atjaunošana gala fasādē	

piezīmes	
ēka inventarizēta kā viens objekts (pēc celtnes arhitektoniskā risinājuma); 2 logailām zem apmetuma konstatētas krāsotas koka pārsedes; 2 durvju komplekti - viet. nozīmes mākslas piemineklis (19.gs.v.)	