

datējums	celtniecība	1870.-1879.
	pārbūves	20.gs.1.cet. (līdz 1913.g.- mezonīns, pagalma piebūves); 20.gs.2.p. (pagalma piebūve)
stāvu skaits		1,5; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris; 20.gs.2.p. piebūve- koka
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	mezonīns koka; ķieģeļi; koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	V mezonīns
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V un J dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	SA
	zelmīņi	SA, J dēļi
	mezonīni	V dēļi
logi	sākotnēji	15; 1 aploda
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	2 K; 2 KN
	aprīkojums	15 S, 1 V
slēgi	sākotnēji	10
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	10S
ārdurvis	sākotnējās	1 (S virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 KN; 1K
	aprīkojums	1 S
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 B bruģis N
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4 M (1 ar MET galu)
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	MA palodzes, starpdzega, dzegas; K griezti aizsegdēļi; dēļu dzega
	vēsturisks	Dēļu dzegas; K logu apmales; vējdēļi ar kokā grieztiem galiem
	pēc 20.gs.v.	K griezti aizsegdēļi
detaljas		daļēji saglabājies MET zvana mehānisms; J jumtiņš virs durvīm
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Strautu 3</b>

kadastrs	62010230040001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	10.06.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
apkārtējai videi arhitektoniski un telpiski piemērota ielas frontes apbūves ēka

zudumi
-

autentiskuma pakāpe	89%
Apjoms - 90%; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 80 %; apdare – 85 %; dekors un detaļas – 90 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
likvidēt vidējās piebūves 1. stāva paplatinājumu; fasāžu remonts

primārās ricības
fasāžu remonts

piezīmes
aizmūrēts logs pagalmā; vidējā pagalma piebūve 20.gs. 2.p. stipri pārbūvēta