

datējums	celtniecība	1839.-1870to sāk. (19.gs.vidus)
	pārbūves	20.gs.2.p.(piebūve) 20.gs.sāk. – apmet
stāvu skaits		1, pret upi 2
Konstrukcija		koks
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	koks
	zemiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J viļņotais šiferis (iela); J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	VA, daļēji zudis
	sienas	V apmetums (20.gs.sāk.); J dēji (pagalmā un piebūve)
	zemiņi	J dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	4 aplodas
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	7KN; 9K
	aprīkojums	4S
slēgi	sākotnēji	3
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1
	aprīkojums	3S
ārdurvis	sākotnējas	1(S virslogs)
	vēsturiskas	1(19.gs.pēd.cet., sākotnēji iekšdurvis)
	pēc 20.gs.v.	2KN; 1K vārti
	aprīkojums	1S viras
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2M
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	4K logu apmales; 1K durvju apmale; dēļu dzega
	vēsturisks	A lizēnas
	pēc 20.gs.v.	8K logu apmales
detaljas		-
apkārtnes elementi		skats uz upi

adrese
Upes 5

kadastrs	62010060011001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	07.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	8

novērtējums pilsētvidē
Ielas frontes apbūves daļa. Kontekstā ar vēsturisko apbūvi

zudumi
Galveno ārdurvju virslogam zuduši spraišļi; gala fasādē mainīts ailojums

autentiskuma pakāpe	62%
apjoms - 80 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 30 %; apdare - 50 %; dekors un detaļas – 50 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
jumta seguma nomaiņa ielas pusē

primārās ricības
jumta remonts

piezīmes
Ļoti uzaudzis ielas līmenis, būtu nepieciešama tehniskā stāvokļa apsekošana, spriežot pēc pagalma; vēsturiskajam veidolam ir atbilstoša ielas un viena gala fasāde; 1 logu neredz; durvju kompl.-viet. noz. mākslas piem.(19.gs.v.)