

datējums	celtniecība	19.gs.pēd.cet., pēc 1879.g.
	pārbūves	1958.g. kap. Remonts; 20.gs.2.p.izbūvēti bēniņi
stāvu skaits		1; pagalmā 2; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		statņu būve ar guļšķautņu aizpildījumu
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	guļšķautņi
	zeldmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	3 (pēc 1949.g.)
	materiāls	V māla dakst., izbūvēm J viļņoais šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	S apmet ( tikpat kā zudis)
	sienas	guļšķautņi
	zeldmiņi	S dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	7
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	17KN; 6K
	aprīkojums	7S
slēgi	sākotnēji	9
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	9S
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	- (bijuši 3M)
	vēsturiski	1M
	pēc 20.gs.v.	1M
dekors	sākotnējs	dēļu dzegas ar konsolēm; kokā griezti aizsegdēļi; K sandriki, logu apmales
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K logu apmales; K durvju apmale
detaljas		1V MET loga reste
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Upes 7</b>

kadastrs	62010060011007
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	07.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	9

novērtējums pilsētvidē
Ielas frontes apbūves daļa. Kontekstā ar vēsturisko apbūvi

zudumi
2 V piebūves pagalma fasādē; pagalma fasādē mainīts ailojums; koka sēta

autentiskuma pakāpe	63%
apjoms - 70 %; jumta forma – 50 %; būvgaldniecība - 35 %; apdare - 80 %; dekors un detaļas – 80 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
izveidot simetrisku ailojumu gala fasādes zeldmiņi; nojaukt neatbilstošās jumta izbūves (vismaz ielas fasādē); sakārtot pagalma fasādes ailojumu; nomainīt neatbilstošos logus, durvis

primārās ricības
kompleks risinājums avārijas stāvokļa novēršanai

piezīmes
2 logus neredz; ēka, iespējams, būvēta uz vecākiem pamatiem ??