

datējums	celtniecība	1909.g.
	pārbūves	-
stāvu skaits		1; pagalmā 2
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļu
	zeldmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	skārds
sienu apdare	pamati, cokols	pārziedums
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi, V dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	6; 3 aplodas
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3KN
	aprīkojums	6S
slēgi	sākotnēji	4
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	4S
ārdurvis	sākotnējas	1 (S virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	2M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	ķieģeļu dzega
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		2 S MET enkuri; 1 S MET reste; 1S MET karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Upes 9</b>

kadastrs	62010060015001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	07.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	3

novērtējums pilsētvidē
Ielas frontes apbūves daļa. Kontekstā ar vēsturisko apbūvi

zudumi
-

autentiskuma pakāpe	94%
apjoms - 100 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 70 %; apdare - 100 %; dekors un detaļas – 100 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu nomaiņa

primārās ricības
-

piezīmes
apsekotas 3 fasādes; uzaudzis ielas līmenis; iespējams, cokolstāvā saglabājušās konstrukcijas no vecākas - 19.gs.3.cet. ēkas.