

datējums	celtniecība	līdz 1797.g.
	pārbūves	19.gs.1.cet. (frontons); 1839.-1870to g.sāk. (piebūve, mūra galvenā fasāde); 20.gs.1.p. (pēc 1913.g.) piebūve
stāvu skaits		1; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		koks; mūris – galvenā fasāde un jaunākā piebūve
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	koks; ķieģeļi
	zelmiņi	koks; ķieģeļi – jaunākā piebūve
jumts	forma	divslīpju; mansards saglabājies no nojauktās piebūves
	vēst. izbūves	V frontons galvenajā fasādē
	jaunas izbūves	2
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	zudis A; JA
	sienas	VA, labots; J+V dēļi; V guļšķautņi
	zelmiņi	J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3 (1 zuduši spraišļi)
	pēc 20.gs.v.	23 KN
	aprīkojums	2 V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	Vīru kāši, fiksatori
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1 aploda (19.gs.1.cet.)
	pēc 20.gs.v.	5 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4M (1 pārmūrēts); 2 M ar MET galiem
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	1 loga un 1 durvju apmale (19.gs. 1.cet.); K dzega; K frontona dzegas; MA palodzes; kokā griezti aizsegdēļi
	pēc 20.gs.v.	K apmales; dēļu dzegas
detaljas		5 V MET enkuri
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Raiņa 5</b>

kadastrs	62010230008001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	16.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	9

novērtējums pilsētvidē
ielas frontes apbūves ēka; telpiski un arhitektoniski ļoti labi iekļaujas apkārtējā vidē

zudumi
gala zelminī bijis vertikālu dēļu apšuvums; slēgi; piebūvei mainīts ailojums Liepājas ielas pusē; galv.fas. mainīts ailojums; V piebūve; dzega galvenajā fasādē; pusapaļajam frontona logam bijis 8 starveida spraišļi; barokāla jumta izbūve

autentiskuma pakāpe	63%
Apjoms - 100%; jumta forma – 90 %; būvgaldniecība -5 %; apdare -60 %; dekors un detaļas – 60%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
J jumta izbūvju likvidēšana; neatbilstošo logu, durvju nomaīņa; komplekss risinājums pagalma un gala fasāžu rekonstrukcijai; slēgu atjaunošana

primārās ricības
avārijas stāvokļa novēršana

piezīmes
pagalma fasāde apsekota pa gabalu; 8 logus pagalma fasādē neredz – aizsisti ar dēļiem