

datē- jums	celtniecība	1860.-1868.g.,historisms (neogotika)
	pārbūves	1877.-1881.g.?
stāvu skaits		2; pret upi un pagalmā 3; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	4; 4 jumta logi
	materiāls	J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	SA, labots
	sienas	SA; VA
	zelmīņi	SA ; VA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	35; 6 aplodas
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	26K; 6 paketes S aplodās
	aprīkojums	neredz
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnēji	1 (S virslogs); 2 (2S virslogi, balkona d.); 1
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	2S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1B
skursteņi	sākotnēji	4MA
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	A veidoti rusti, logu apmales; MA starpdzegas, dzegas, tornīši, mašikuļi
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detalās		S balkons, remontēts ar J MET margām; pulkstenis; A veidots ģērbonis; J B lievenis; marķīžu āķi ?
apkārtnes elementi		-

adrese
Baznīcas 1

kadastrs	62010230029001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	14.07.09

arhitektoniskā vērtība	4/2 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	2
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē	
kontekstā ar vēsturisko apbūvi; dominējoša Baznīcas ielas perspektīvē; ir viena no Kuldīgu simbolizējošām celtnēm	

zudumi	
1 logs; S balkons	

autentiskuma pakāpe	85%
apjoms -100 %; jumta forma - 95 %; būvgaldniecība -60 %; apdare - 75 %; dekors un detaļas – 95 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
likvidēt J jumta izbūves un jumta logus	

primārās rīcības	
-	

piezīmes	
-	