

datējums	celtniecība	18.gs.60.,70.g.
	pārbūves	19.gs.2.cet. (pēc 1839.g.); 19.gs.3.cet. (līdz 1870to g.sāk.)
stāvu skaits		1; pagalmā 2; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		guļbūve; piebūves mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	koks; ķieģeļi
	zeldmiņi	koks; ķieģeļi piebūvēm
jumts	forma	Divslīpju; divslīpju ar pusšļauptiem galiem piebūvei
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	VA, daudz zudis un labots
	sienas	V dēji; VA, daļēji zudis
	zeldmiņi	V dēji, laboti; VA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4; 5 aplodas
	pēc 20.gs.v.	11K (3 pakešu); 19KN (3 pakešu);
	aprīkojums	1 un vairāki viru kāši (18.gs.3.cet.); 3V;
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 (durvju)
	pēc 20.gs.v.	5KN
	aprīkojums	8V, daļēji
ārdurvis	sākotnējas	1 S iekšdurvis, apšūtas ? (V virslogs)
	vēsturiskas	1 (V virslogs, 19.gs.2.cet); 4
	pēc 20.gs.v.	4KN (1J virslogs); 1K
	aprīkojums	8V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3K; 1KN; 1B bruģis N;
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4MA
	pēc 20.gs.v.	1MN
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	MA un dēļu dzegas; MA starpdzega; K durvju un logu apmales, sandriki; K griezti aizsegdēļ
	pēc 20.gs.v.	K palodzes, logu apmales
detaljas		3VMET restes; 2MET karogkāta turētāji
apkārtnes elementi		daļā pagalma saglabājies bruģis

adrese
Baznīcas 17

kadastrs	62010060058001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	13.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvīdē
ēka izvietota uz iedibinātās būvlaiides un labi iekļaujas apkārtējā apbūvē un ielas ainavā

zudumi
slēgi; logu apmales galvenajā un gala fasādēs; vairāki logi; daudz zudis cokolstāva apmetums; aizmūrētas 2V durvju ailas

autentiskuma pakāpe	66%
Apjoms - 100 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 20 %; apdare - 80%; dekors un detaļas -30%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu un durvju nomaiņa; apmetuma atjaunošana pagalma pusē (lai aizsegtu 20.gs.b.mūra fragmentus) ; atjaunot zudušās detaļas galv.fasādē

primārās rīcības
Novērst tālākas mūra deformācijas pagalma piebūvēs un mūra sienās; sakārtot notekas; uzlikt zeldmiņos lietūs dēļus

piezīmes
Gala logiem izmantotas 1V logu ziemas vērtnes; 1 logu neredz