

datē- jums	celtniecība	19.gs.4.cet. (pēc 1879.g.)
	pārbūves	-
stāvu skaits		1; pagalmā 2
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi; ķieģeļi piebūvēs
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V un J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA, VA pagalmā, labots ar zudumiem
	sienas	SA; VA
	zelmīņi	SA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	17; 4 aplodas
	vēsturiski	1; 1 jumta plaknē
	pēc 20.gs.v.	4KN
	aprīkojums	17S; 1V
slēgi	sākotnēji	11
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2K vairogī
	aprīkojums	11S; vairāki viru kāši, fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	1 (S virslogs); 1
	vēsturiskas	1; 1 (V virslogs)
	pēc 20.gs.v.	2K; 3KN (2J virslogi)
	aprīkojums	5V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1B; 1K
skursteņi	sākotnēji	3M (1 ar MET galu)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	MA dzegas, starpdzegas, pilastrī ar "spoguļiem", dekoratīva atika; A apmales; MA palodzes
	vēsturisks	K griezti aizsegdēji
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		1 MET karogkāta turētājs; 1MET S restes; 1 MET+K galerija; vārtu viru kāši; S ? skārda palodzes
apkārtnes elementi		pagalma bruģis

adrese
Baznīcas 19

kadastrs	62010060072001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	13.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē
Ēka ar apjoma mērogu un arhitektonisko risinājumu labi iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūvē un apkārtējā vidē

zudumi
slēgi pagalma un gala fasādēs

autentiskuma pakāpe	90%
Apjoms - 100 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 85 %; apdare - 80%; dekors un detaļas -85%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
mainīt galerijas konstrukciju

primārās rīcības
piebūves avārijas stāvokļa novēršana

piezīmes
ielas fasādei augsta autentiskuma pakāpe; 1.st.bijuši veikali; bijuši vārti starp ēku Baznīcas ielā Nr. 17; cokoldaļā saglabājušās vecākas ēkas konstrukcijas