

datē-jums	celtniecība	1870to g.sāk.-1879.g., historisms
	pārbūves	piebūve - 19.gs.b; 20.gs.2.p.(kapitālais remonts)
stāvu skaits		2; pagalmā 3
Konstrukcija		1.st, cokols -mūris; 2.st. - koks
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	1.st ķieģeļi, koks (piebūvē); 2.st. -koks
	zeldmiņi	Koks
jumts	forma	divslīpju; piebūvei vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J viļņotais šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	VA, labots
	sienas	SA, VA, JA cokolstāvā un 1.st.; S dēji 2.st. ielas fasādē; J dēji pagalma fas.
	zeldmiņi	V un J dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	12KN; 16K; 3K pakešu; 2PL
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1 (J virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	5MN (2 ar MET galiem); 1MAN
dekors	sākotnējs	MA pilastrī, palodzes, "spoguļi" ; dēļu dzega; K griezti siju gali; K pilastrī; logu apmales, atika
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K logu apmales pagalmā
detalās		1 MET karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		-

adrese
Baznīcas 21

kadastrs	62010060027001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	12.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
ēka ar apjoma mērogu un arhitektonisko risinājumu labi iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūvē un apkārtējā vidē

zudumi
caurbrauktuve; slēgi; atika daļā virs ieejas durvīm

autentiskuma pakāpe	72%
Apjoms - 100 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 2 %; apdare - 75%; dekors un detaļas – 85%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
ielas fasādei nav nepieciešams; pagalma fasādē neatbilst ne logi, ne durvis, ne apdare (dēļu platums); jāapmet skursteņi

primārās ricības
-

piezīmes
2 logus neredz; ielas fasādei augsta autentiskuma pakāpe; vēsturiski 1.st. bijuši veikali