

datē-jums	celtniecība	1870to g.sāk.-1879.g.
	pārbūves	20.gs.2.p. (piebūve)
stāvu skaits		2; pagalmā 3
Konstrukcija		1.st, cokols -mūris; 2.st. - koks (galā pret Baznīcas 21 statņi ar guļšķautņu aizpild.)
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	1.st ķieģeļi; 2.st. -koks
	zeldmiņi	Koks
jumts	forma	Divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	VA, labots; pagalmā akmens un ķieģeļi
	sienas	SA; pagalmā VA; ķieģeļi; S vai V dēļi; S guļšķautņi
	zeldmiņi	V dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	14
	vēsturiski	1 (20.gs.sāk.)
	pēc 20.gs.v.	3KN; 5K
	aprīkojums	14S; 1V
slēgi	sākotnēji	1
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	1S
ārdurvis	sākotnējas	1 (S virslogs); 5
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K; 3KN; 1K vairogs
	aprīkojums	1V; 6S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1BN; 1K
skursteņi	sākotnēji	2MA
	vēsturiski	1M
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	A apmales; K logu un durvju apmales; MA dzega, palodzes; dēļu dzega; M palodzes; K griezts aizsegdēlis
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	galerijas K konsoles ar grieztiem galiem
detaljas		20.gs.2.p. K galerijas
apkārtnes elementi		-

adrese
Baznīcas 23

kadastrs	62010060073001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	12.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
ēka ar apjoma mērogu un arhitektonisko risinājumu labi iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūves līnijā

zudumi
1.st. S logam zudis augšējās vērtnes spraišļojums; sākotnējās galerijas pagalmā (esošās jaunas oriģinālajā vietā)

autentiskuma pakāpe	79%
Apjoms - 90 %; jumta forma -100 %; būvgaldniecība - 65 %; apdare - 70%; dekors un detaļas -70%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
atjaunot ielas fasādes 1.st.logu augšējo vērtņu dalījumu

primārās ricības
Salabot notekas; salabot 1.st.galeriju

piezīmes
pagalma fasādes 1.st. mainīts ailojums; 1.st. bijuši veikali; 1.st. ielas fasādē 20.gs.sāk. pazeminātas logailas, izveidoti skatlogi (varbūt arī ātrāk); skatlogi likvidēti 20.gs.2.p.; 1 logu neredz; S logiem daļēji mainītas vērtnes; durvju komplekts – viet. nozīmes mākslas piemineklis