

datējums	celtniecība	20.gs.70./80tie g.
	pārbūves	-
stāvu skaits		1; pagalmā 2; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	mūris
	zeldmiņi	mūris
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2K; 1 jumta logs
	materiāls	J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA;piebūvei dekoratīvi šuvots ķieģelis
	sienas	JA; J dēji piebūvē
	zeldmiņi	J dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1KN; 10KN (pakešu); 5K
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1KN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3MN
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	MA palodzes; K griezts aizsegdēlis
detaljas		N balkons; J laterna
apkārtnes elementi		pagalmā bijis bruģis

adrese
Baznīcas 25a

kadastrs	62010060026001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	12.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	1

novērtējums pilsētvidē
stilistiski neizteiksmīga ielas frontes apbūves ēka; apmierinoši iekļaujas vēsturiskajā vidē

zudumi
-

autentiskuma pakāpe	NEVĒRTĒ %
Apjoms - %; jumta forma - %; būvgaldniecība - %; apdare - %; dekors un detaļas - %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
apmest cokolu un skursteņus; balkona margu nomaiņa; pagalma piebūves apšuvuma dēļu nomaiņa pret plātākiem

primārās ricības
-

piezīmes
jaunbūve, būvēta vēsturiskās ēkas vietā; mainītas proporcijas ielas apjomam