

datē-jums	celtniecība	19.gs.1.cet. 1839.-1870to g.sāk. (piebuve);
	pārbūves	20.gs.10.,20.g. (pēc 1913.g., paplašina piebūvi); 20.gs.2.p. (pārbūvē piebūves jumtu)
stāvu skaits		1; pagalmā 2; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		mūris;1839.-1870to g.sāk.piebūve - koks
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi; ķieģeļi (20.gs.10.,20.g. pieb.)
	sienas	ķieģeļi; koks (19.gs.3.cet. piebūvē)
	zeldmiņi	ķieģeļi; koks (piebūve)
jumts	forma	divslīpju, vienā galā ar pusšļauptu galu
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2
	materiāls	V dakstiņi ; šiferis un J dakst.pieb.
sienu apdare	pamati, cokols	VA (apakšā SA); 20.gs.1.p.pieb.-ķieģeļi
	sienas	VA (apakšā SA); 20.gs.1.p.pieb.-ķieģeļi
	zeldmiņi	VA; J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 (19.gs.b.); 1; 2 aplodas
	pēc 20.gs.v.	8KN; 19K; 3PL
	aprīkojums	2 (19.gs.b.); 1V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 (20.gs.10.,20.g.)
	pēc 20.gs.v.	1KN
	aprīkojums	1V (20.gs.10.,20.g.); 2 viru kāši
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	2
	pēc 20.gs.v.	6KN (3J virslogi)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1B
	pēc 20.gs.v.	2K; 1B
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1MA; 2M (pārmūrēti)
	pēc 20.gs.v.	1M (ar MET galu)
dekors	sākotnējs	MA dzega, rusti
	vēsturisks	ķieģeļu dzega, rusti, palodzes; K griezti aizsegdēļi; K logu apmales
	pēc 20.gs.v.	K logu apmales; MA palodzes ielas fasādē
detaljas		1 MET karogkāta turētājs; 3V MET enkuri; ventilācijas caurulītes 20.gs.1.p.piebūves fasādē; MET konsoles; 2V ķieģeļi ar uzrakstiem
apkārtnes elementi		bruģa fragmenti caurbrauktuvē un pagalmā

adrese
Baznīcas 27

kadastrs	62010060005001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	12.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvīdē
ēka ar apjoma mērogu un arhitektonisko risinājumu labi iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūvē un apkārtējā vidē

zudumi
vairāki pagraba logi; 1 logs zeldmiņi; 2 MET lukarnas galvenajā fasādē

autentiskuma pakāpe	65%
Apjoms - 80 %; jumta forma - 80 %; būvgaldniecība - 15 %; apdare - 80%; dekors un detaļas - 70%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
piebūves jumtam atjaunot oriģinālo slīpumu, likvidējot jumta izbūvi; vēsturiski atbilstoši logi un durvis (iesp., visai ēkai vienādi); izbūvēt atbilstošus cokolstāva un pagraba logus esošajās ailās; likvidēt J jumta izbūvi; apmest skurstenus

primārās ricības
S ēkas pagalma sienas un piebūves pamatu un sienas avārijas stāvokļa novēršana

piezīmes
ēkā, iesp., saglabājušās 18.gs.2.p. konstrukcijas; vietām mainīti logailu gabarīti vai ailojums; literatūrā minēts, ka ēkā bijusi 2m plata iebrauktuve, kurā iebūvēts dzīvoklis. Domājams., tās ir neprecīzas ziņas, jo vizuāli tas dabā nav konstatējams; saglabājies 20.gs.1.p. krāsotas reklāmas fragments