

datējums	celtniecība	1839.-1870to g.sāk. (19.gs.3.cet.)
	pārbūves	20.gs.50./60tie g. (kāpņu telpas piebūve, jumta izbūve);
stāvu skaits		2,5; pret upi 3; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	mūris
	zeldmiņi	mūris
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	3
	materiāls	māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	SA, labots
	sienas	SA; JA (kāpņu telpa)
	zeldmiņi	SA ?, JA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	11 (2 pārvietoti)
	vēsturiski	
	pēc 20.gs.v.	17K; 8KN; 6PL
	aprīkojums	3S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1KN ?
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	4MN (silikātķieģeļi); 1MET
dekors	sākotnējs	MA rusti, starpdzega, dzega, "spoguļi" ar briljanta rustiem; A apmales
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	MA rusti, starpdzega, frontona dzega, A apmales; K griezti aizsegdēji
detalās		DZB jumtiņš
apkārtnes elementi		Alekšupītes krastā

adrese
<b>Baznīcas 3</b>

kadastrs	62010060041001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	18.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	2
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
kontekstā ar apkārtnējo apbūvi; vēsturiska rātslaukuma un Alekšupītes krasta apbūves daļa; fokusējas nozīmīgos skata punktos virzienā uz jauno rātsnamu; noslēdz Tirgus ielas perspektīvo skatu.

zudumi
aizbūvētas 2 durvju ailas galv.fasādes malās; trīsstūra lodziņi zeldmiņi; balkons; V jumta izbūve; apaļš lodziņš zeldmiņa spicē; mainīts jumta slīpums

autentiskuma pakāpe	60%
apjoms -80 %; jumta forma - 30 %; būvgaldniecība -25 %; apdare - 80 %; dekors un detaļas – 85 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
likvidēt J jumta izbūves; nomainīt neatbilstošos logus; fasāžu remonts; apmest skursteņus

primārās ricības
sakārtot notekas pret upi

piezīmes
ēkai kvalitatīva 50./60to gadu pārbūve; mainīts ailojums ēkas zeldmiņos