

datējums	celtniecība	1813.-1829.g.
	pārbūves	1993.g.restaurēta
stāvu skaits		1; pret Alekšupīti 2; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	kieģelis
	zelmīņi	koka
jumts	forma	divslīpju ar pusšļauptiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	3
	materiāls	J cementa dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	JA
	zelmīņi	J dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	16K
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	9K
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1 (J virslogs)
	vēsturiskas	1
	pēc 20.gs.v.	1K
	aprīkojums	1S; 1V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 B bruģis N; 1BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2M
dekors	sākotnējs	M palodze; K durvju apmales
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griezti aizsegdēļi; dēļu dzega; M palodzes
detaljas		-
apkārtnes elementi		vēsturiska mūra sēta ar iekšējo pagalmu un J koka vārtiem

adrese
<b>Baznīcas 31</b>

kadastrs	62010060032001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	12.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	1

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas apkārtējā vidē; telpiski norobežo baznīcas 29 gruntsgabala pagalmu no baznīcas, bet nav aktīvi uztverama mazā mēroga un konkrētā izvietojuma dēļ

zudumi
-

autentiskuma pakāpe	43%
Apjoms - 90 %; jumta forma - 80 %; būvgaldniecība - 15 %; apdare - 20%; dekors un detaļas – 10%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
apmest skursteņus; nokrāsot logu aprīkojumu logu tonī

primārās ricības
-

piezīmes
-