

datējums	celtniecība	19.gs.b.
	pārbūves	20.gs.2.p.
stāvu skaits		2; gals pret Ventu 3; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	mūris
	zeldmiņi	mūris
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	SA fakturēts, labots
	sienas	SA, labots
	zeldmiņi	SA, labots
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	60KN; 2K
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	7KN (1J virslogs)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	6MN
dekors	sākotnējs	MA starpdzegas, dzegas, palodzes, ailu apdare; fakturēts cokolstāva apmetums
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		Vārtu viru kāši
apkārtnes elementi		

adrese
<b>Baznīcas 32</b>

kadastrs	62010060008001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	07.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
Stūra ēka bez arhitektoniska vai telpiska akcenta, kas uzsvērtu stūra izvietojumu; vizuāli iekļaujas ielas apbūvē; kontekstā ar vēsturisko apbūvi, izņemot jauno piebūvi

zudumi
aizbūvētas vairākas pagraba aillas; dzegu profilējuma zudumi J logailu vietā

autentiskuma pakāpe	72%
apjoms -80 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība -0 %; apdare - 90 %; dekors un detaļas – 90 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

primārās ricības
salabot notekas

piezīmes
Mainīts ailojums pašreizējo kāpņu telpu vietās; neredz 1 pagraba logu; iespējams, saglabājušās vecākas mūra ēkas konstrukcijas