

datē-jums	celtniecība	1665.g.
	pārbūves	1748.g.; 1808.g.; 1866.g. (pašreizējā izskatā); 1905.g.; 1968.g.; ~2008.g (fasāžu remonts)
stāvu skaits		1 + tornis
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	mūris
	zeldmiņi	mūris
jumts	forma	Divslīpju; apsīda trīsslīpju; sakristejai un ģērbkambarim divslīpju; tornim 8-slīpnes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J un V skārds; māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	VA
	sienas	SA ?; VA un JA
	zeldmiņi	SA ?; VA un JA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	10; 1 aploda
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	10V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	6 tornī
	pēc 20.gs.v.	1
	aprīkojums	1 viru kāši
ārdurvis	sākotnēji	-
	vēsturiskas	1 (V virslogs), labotas; 2; 1, labotas
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	4V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 ķieģeļu
	pēc 20.gs.v.	1BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1MA
	pēc 20.gs.v.	2MA (1 MET gals)
dekors	sākotnējs	ķieģeļu portāls; logailu profili
	vēsturisks	kontraforsi ar tornišiem; galvenās ieejas portāls; MA dzegas, starpdzegas, logailu profili tornī
	pēc 20.gs.v.	
detaljas		3 pulksteņi; 4 MET enkuri; Sv. Katrīnas medaljons (1791.g.); krusts; MET restes sakristejas logā
apkārtnes elementi		-

adrese
Baznīcas 33

kadastrs	62010060031001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	15.07.09

arhitektoniskā vērtība	2
kultūrvēsturiskā vērtība	1
tehniskais novērtējums	1

novērtējums pilsētvidē
vēsturiski un arhitektoniski nozīmīga būve; viena no Kuldīgas simboliem

zudumi
slēgi sakristejai

autentiskuma pakāpe	95%
apjoms -100 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība -90 %; apdare - 90 %; dekors un detaļas – 95 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
-

primārās ricības
-

piezīmes
torna ailās J MET sieti; 1 logu neredz