

datē-jums	celtniecība	19.gs.sāk.
	pārbūves	19.gs.3.cet. (1.st.mūris, mezonīns); 20.gs.2.p. (pagalma piebūve); 1972.g.kapitālais remonts
stāvu skaits		2,5; izbūvēti bēniņi; pagrabs
Konstrukcija		1.st - mūris ; 2.st. -guļbūve
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	kieģeļi
	zeldmiņi	koka , mezonīns koka
jumts	forma	mansards ar pilna augstuma zeldmiņi
	vēst. izbūves	V mezonīns
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J un V māla dakstiņi; mezonīnam skārds
sienu apdare	pamati, cokols	VA fakturēts, stipri labots
	sienas	1.st. VA, labots; 2.st.guļbalķi
	zeldmiņi	V un J dēļi un latas
	mezonīni	V dēļi
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	5 aplodas (19.gs.3.cet.)
	pēc 20.gs.v.	2K; 35KN
	aprīkojums	3V; 2V kāši
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	2 kāši
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1 (V virslogs, 19.gs.3.cet.)
	pēc 20.gs.v.	1KN (vairogis); 2 MET N ; 1K (J virslogs)
	aprīkojums	1 V viras
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1B
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3MN
dekors	sākotnējs	K dzegas, starpdzegas; dēļu starpdzegas
	vēsturisks	koka lizēnas; dēļu dzegas; MA lizēnas
	pēc 20.gs.v.	K palodzes; K apmales; MA palodzes
detaljas		1V MET restes; 1 zvana mehānisma fragments
apkārtnes elementi		-

adrese
Baznīcas 6

kadastrs	62010230014001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	14.07.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
Stūra ēka, uztverama no vēsturiski nozīmīgiem skatu punktiem; veido rātslaukuma apbūvi; ir viena no pilsētas apbūvi simbolizējošām ēkām

zudumi
Stipri mainīts ailojums Baznīcas ielas fasādes 1.stāvā; slēģi; aiztaisīta logailla Baznīcas ielas fasādes 2.stāvā

autentiskuma pakāpe	63%
apjoms -90 %; jumta forma - 90 %; būvgaldniecība - 10%; apdare - 65 %; dekors un detaļas – 60 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu un durvju nomaiņa; izveidot skursteņiem atbilstošu nobeigumu un tos apmest

primārās ricības
jumta seguma remonts

piezīmes
3 logus neredz; 18.gs.b.bijusi mazāka K saimniecības ēka; 1.st.logiem bijušas 19.gs.3.cet. vērtnes ar siluetgriezumu (kā virslogam); 1.stāvā gar Baznīcas ielu bijis lievenis ar kolonādi