

datējums	celtniecība	1839.-1870to g.sāk. (19.gs.3.cet.)
	pārbūves	piebūves – 20.gs.1.p. (pašreiz saglab. 1)
stāvu skaits		2; 3 pret upi
Konstrukcija		Statņu būve ar guļšķautņu aizpildījumu
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	koks
	zeldmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	2V logi jumta plaknē
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	guļšķautņi
	zeldmiņi	V un J dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	7 aplodas
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	ir viru kāši uz aplodām
slēgi	sākotnēji	1
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	1S
ārdurvis	sākotnējās	1(V virslogs); 1
	vēsturiskas	2
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	2S; 2V
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	K griezti aizsegdēji ; K logu un durvju apmales
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detalās		-
apkārtnes elementi		Alekšupītes krastā

adrese
Baznīcas 7A

kadastrs	62010060108001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	18.05.09

arhitektoniskā vērtība	5/2 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
pilsētās iekšpagalmu vēsturiskai apbūvei raksturīga saimniecības ēka; Alekšupītes krasta apbūves daļa

zudumi
20.gs.1.p.bijušas slēgtas kāpnes uz 2.stāvu

autentiskuma pakāpe	90%
apjoms - 90 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība – 80 %; apdare - 90 %; dekors un detaļas – NAV %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
-

primārās rīcības
jumta seguma remonts; gala sienas konstr. remonts; piebūves remonts (nav pamati)

piezīmes
saimniecības ēka ar sākotnēju funkciju un augstu autentiskuma pakāpi; 1.logu neredz