

datējums	celtniecība	1870.-1879.g.; historisms
	pārbūves	20.gs.3.cet.
stāvu skaits		2; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	neredz
	sienas	ķieģeļi
	zemiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1 ?
	jaunas izbūves	1
	materiāls	J viļņotais šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	V+JA
	sienas	S+JA
	zemiņi	SA, labots
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	30 K; 6 KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	4 MN
dekors	sākotnējs	profilētas A logailu apmales; MA dzega, palodzes, "spoguļi", lizēnas
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	MA palodzes; dēļu dzegas; K griezts aizsegdēlis
detaljas		J skārda jumtiņš virs durvīm
apkārtnes elementi		-

adrese
Dzirnavu 4

kadastrs	62010230039001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	17.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	2
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē
telpiski un arhitektoniski apkārtējai videi piemērota ēka; veido ielas frontes apbūvi

zudumi
profils zem palodzēm 1.st.; mainīts S ailojums (īpaši pagalma fas.); galvenajā fas.aizmūrēta S durvju aila; logailu apdares profilējums (daļēji); S piebūve pagalmā; aizbūvēta logailu arkveida augšpuse

autentiskuma pakāpe	68%
apjoms -90%; jumta forma -60%; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 95 %; dekors un detaļas - 95%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
jumta seguma nomaiņa; vadu un kabeļu iestrāde apmetumā; J Jumta izbūves likvidēšana pagalmā; vēlams atjaunot ieeju no ielas; zemiņu logu gabarītu (platuma) samazināšana

primārās ricības
-

piezīmes
stipri pārbūvēta pagalma fasāde, daļēji ielas fasāde